


資料3: 柔軟成分の糸内吸着分布

＜新柔軟仕上げ技術により、糸表面に柔軟成分が多く吸着していることを確認＞



測定方法: 糸表面約10%分を分画し、柔軟成分を溶剤で抽出し、LC-MSIにより定量

糸表面濃縮度 = 糸表面の柔軟成分吸着量 / 糸全体の柔軟成分吸着量